



ŁADOWARKA ODKURZACZ PHILIPS POWERPRO AQUA FC6401

CENA:

56,99 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Numer katalogowy: FC6401 FC6402 FC6404/01
FC6405/01

Kod EAN: 0662230396249



OPIS PRZEDMIOTU

**Zasilacz ładowarka do niektórych odkurzaczy Philips
PowerPro FC6166 FC6167 FC6167/01/F/A FC6168
FC6168/01/F FC6169 FC6169/01/F FC6171 FC6171/01
FC6182 FC6331 FC6333 FC6404 FC6402 FC6404
FC6404/01 FC6405 FC6405/01 FC6405/01/F Aqua, Duo
2-w-1**



- FC6166 - nie wszystkie (patrz niżej)
- FC6167/01/F/A
- FC6168/01/F (PowerPro Duo 2-in-1) - nie wszystkie (patrz niżej)
- FC6169/01/F (PowerPro Duo 2-in-1) nie mylić z FC6169/01
- FC6171/01 (PowerPro Duo 2-in-1) - nie wszystkie (patrz niżej)
- FC6182 - nie wszystkie (patrz niżej)
- FC6331 - nie wszystkie (patrz niżej)
- FC6333 - nie wszystkie (patrz niżej)
- FC6401 (PowerPro Aqua) - nie wszystkie (patrz niżej)
- FC6402 (PowerPro Aqua) - nie wszystkie (patrz niżej)
- FC6404/01 (PowerPro Aqua) - nie wszystkie (patrz niżej)
- FC6405/01 (PowerPro Aqua) - nie wszystkie (patrz niżej)
- FC6405/01/F (PowerPro Aqua) - nie wszystkie (patrz niżej)

Numer modelu znajdziesz na tabliczce znamionowej (6 znaków w lewym górnym rogu, pozostałe poniżej po ukośniku).

18V na froncie odkurzacza oznacza napięcie baterii (akumulatora), nie zasilacza.

Zastępuje zasilacz **SSC-18P-12 EU 250050**

wtyczka 230V: **europejska / polska**

średnica gniazda zasilania: **6,3 mm**

Zmierz ją, gdyż zdarzały się partie produkcyjne o mniejszej średnicy gniazda (5.5 mm) lub odszukaj na tabliczce znamionowej odkurzacza: "SSC-18P-12 EU 250050"

Czasem brak takiej informacji - przynajmniej upewnij się, że **nie** ma tam: "HK-AT-250A045-EU", "HK-AS-180A017-EU", "SSC-18P-20", "HK-AS-180A017-EU" ani "25.2V d.c."

Zasilacz dla odkurzaczy z gniazdem o średnicy 5.5 mm znajdziesz na aukcji nr 11073771778

Wygląd zasilacza może się różnić w zależności od partii; kolor losowy.

Uwaga! W przypadku odkurzaczy 2w1 firmy Philips (FC6168 i FC640x) zaleca się ładowanie **po wyjęciu** ich (jednostki głównej) **z obudowy**. W przeciwnym razie mogą występować problemy z ładowaniem.